

Bienenhotels im Experten-Test

Dienstag, 04. Juni 2019

									
Marke	Wildbiene und Partner	Naturschutzcenter	Neudorff	Aldi	Landi	Stiftung Wohn- und Werkheim Worben	Windhager	Schweizer	Esschert
Bezeichnung	BeeHome Classic	Wildbienen Nisthilfe Giebelhaus	Bienenhaus Wildgärtner	Bienenhotel	Bienenhotel	Wildbienenhotel klein	Insektenhotel zur Post	Nisthilfe für Wildbienen gefüllt	Bienenhaus
Eingekauft	Gartencenter Hauenstein	Gartencenter Meier	Migros Do it + Garden / Gartencenter Meier	Aldi	Landi	Gartencenter Wyss	Jumbo	Obi	Coop
Preis	Fr. 120.00	Fr. 49.90	Fr. 69.90	Fr. 9.99	Fr. 8.95	Fr. 56.00	Fr. 19.95	Fr. 27.50	Fr. 14.95
Materialqualität (25%)	4.7	5.0	5.0	5.2	4.7	5.0	4.0	3.8	4.0
Kommentare	Bambus aussen behandelt? Gutes Material	nur Bambusröhren – billig, aber bringt einer vielfältigen Behausung wenig	Karton gepresst, ungünstig: Problem von Parasiten bei Karton, gutes Hartholz	viele Röhren verstopft oder falsch drin, Schlitz/Kammer in der Mitte bringt nichts	unterschiedliche Tiefen, Mittelteil unnötig, sehr wenige tatsächlich nutzbare Hohlräume	Holz gut, diverse gespaltene Röhren, wenig Holz	weshalb ist das Holz abgeflammt? Holz nur mittelhart	Dach behandelt, Birke, faserig, zerquetscht	Holz behandelt, verleimte Röhren, offene Röhren
Verarbeitung (35%)	5.7	4.7	5.7	4.2	4.3	2.3	2.3	2.7	1.5
Kommentare	sehr gute und sorgfältige Verarbeitung	viele versplitterte Röhren, Röhrendurchmesser eintönig, Verletzung vorprogrammiert	gute Verarbeitung aber sehr eintönig, nicht Artenvielfalt fördernd	viele verstopfte und versplitterte Röhren, verleimte Röhren, Stirnholzbohrungen	Ausfransungen gefährlich, Stirnholzbohrungen, sauber geschnitten	Röhren sind fast 100% ausgefrant und unsauber, sehr schlecht	sehr schlecht verarbeitet, knapper Bohrabstand, Röhren verstopft, splittend, unbrauchbar	Holz und Röhren schlecht verarbeitet	unbrauchbar
Artgerechte Bauweise (30%)	5.2	5.7	4.8	4.3	4.0	4.8	4.8	3.8	2.3
Kommentare	gut durchgängig, zu viele grosse und zu grosse Durchmesser	sehr gut (aber durch schlechte Verarbeitung zu nichte gemacht), wenig grosse Durchmesser	mehr Löcher zwischen 4-6mm wären gut, eintönige Durchmesser	Vielfalt der Röhren gut, Verarbeitung sehr schlecht, verstopfte falsch eingefüllte Röhren, z.T. hinten offen	ganz kleine Röhren, Innenröhren glatt, Röhren nicht abgeschlossen, sondern an Rückwand geklebt (schlecht), Röhren offen (unbrauchbar)	zu viele grosse Durchmesser, Röhren nicht abgeschlossen	Durchmesser maximal 8 mm	Röhren teilweise hinten offen, kleine Variation der Durchmesser, aber okay, Schilf mit Röhrenblick, Röhren teilweise flachgedrückt	offene Röhren, unbrauchbar
Schutz vor Nässe (10%)	5.7	5.0	3.3	3.3	3.5	4.5	3.5	5.3	4.0
Kommentare	guter Wetterschutz durch grosses Dach, von oben kann keine Nässe eindringen	trotz grossem Dachvorsprung unten nass, Pflanzenstängel nach hinten versetzt (gut), Nässe kann von oben eindringen	kein nennenswerter Schutz, Karton wird weich, Spalt oben lässt Nässe durch; Dach geht nicht über Rückwand	geringer Dachvorsprung, schützt nicht vor Regen, von oben aber dicht	kein Nässeschutz, evtl. von oben nicht dicht	erstaunlich guter Nässeschutz, Nässe könnte von oben eindringen	oberer Bereich wird nass, kurzes Holzvordach, Dach verbiegt sich, nicht dicht von oben	sehr guter Nässeschutz durch breites Dach	durch Blech geschützt
Kommentare allgemein	etwas monoton, wenige Wildbienen profitieren, aber von der Verarbeitung her gut	wenig vielfältig, Verarbeitung ist unbefriedigend	Problem der Karton-Verwitterung	-	wenige Röhren, kleines Bienenhaus, nur bedingt zum Kauf empfohlen, sehr wenig Material für Bienen und z.T. unbrauchbar	Tiefe gut, aber kaum bewohnbar wegen Verarbeitung, sehr ungenügend	schlechte Bambusqualität, schlechte Verarbeitung, untauglich verarbeitet	schlechte Verarbeitung der Bohrungen	aus Bienensicht miserabel, das Geld nicht wert völlig unbrauchbar
Gesamtnote	5.3	5.1	5.0	4.4	4.2	3.9	3.6	3.6	2.6
Gesamturteil	gut	gut	gut	genügend	genügend	ungenügend	ungenügend	ungenügend	ungenügend