












Autowaschanlagen im Test

Montag, 19. August 2013, 9:24 Uhr

© Kassensturz. Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.

											
Vergleichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autowaschanlage	Autop Tiefenbrunnen	Soft Car Wash	Friwash	Agrola	Shell	Car Wash Center Zaugg	Socar	Emil Frey	Margarethen-Garage	Migrol	BP Service
Standort	Zürich	Basel	Ittigen	Rheinfelden	Wallisellen Glattcenter	Belp	Opfikon	Basel	Basel	Bern Westside	Bern
Adresse	Bellerivestrasse 263, 8008 Zürich	Brüglingerstrasse 85, 4052 Basel	Gewerbezone Ey 9a, 3063 Ittigen	Untere Rüttenenstrasse 1, 4313 Rheinfelden	Glattzentrum, 8301 Wallisellen	Fahrhubelweg 5, 3123 Belp	Hagenholzstrasse 119, 8152 Opfikon (Glattpark)	Brüglingerstrasse 2, 4002 Basel	Margarethenstrasse 79, 4053 Basel	Riedbachstrasse 104, 3027 Bern	Koenizstrasse 12a, 3008 Bern
Typ	Waschstrasse	Waschstrasse	Waschstrasse	Portal-Anlage	Waschstrasse	Portal-Anlage	Portal-Anlage	Waschstrasse	Portal-Anlage	Portal-Anlage	Portal-Anlage
Preis Grundprogramm (Fr.)	23.—	12.—	13.—	12.—	14.—	10.—	12.—	13.—	13.—	10.—	10.—
Preis Staubsauger pro Minute	—,25	—,25	—,25	—,50	—,25	—,20	—,25	—,25	—,25	—,20	—,17
Vorreinigung	Sprühbogen, Hochdruckreiniger, manuell	Sprühbogen, manuell	Sprühbogen, manuell	nein	Hochdruckreiniger	nein	nein	Hochdruckreiniger	nein	nein	nein
Lackschonung/Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer	keine Kratzer
Note Reinigung (70%)	5,7	5,6	5,1	4,8	4,8	4,4	4	4	3,9	3,8	3,3
Note Trocknung (30%)	6	6	5	5	5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4,5
Gesamtnote	5,8	5,7	5,1	4,8	4,8	4,5	4,2	4,2	4,1	3,8	3,7
Gesamturteil	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	genügend	genügend	genügend	genügend	ungenügend	ungenügend
Kommentar	Reinigung generell sehr gut. Minimaler Restschmutz bei Aussenspiegel, Stossfänger vorne und Nummernschild. Vorreinigung mit Hochdruckreiniger, Bürstenlanze und Sprühbogen. Kurzes Staubsaugen im Fussbereich. Bei Vorreinigung zusätzlich Staubsaugen des Fussraums. Trocknung sehr gut durch manuelle Trocknung zum Schluss, auch Innenbereich Türe. Mit Abstand teuerste Reinigung im Test. Dafür mit Gratisfkaffee und -Butterbretzel.	Insgesamt sehr gutes Ergebnis bei Trocknung und Reinigung. Vorreinigung mit Sprühbogen. Manuelles Staubsaugen von Felgen und Heckbereich. Aussenspiegel und Seitenfenster zeigen minimale Restspuren von Testschmutz. Trocknung sehr gut, trotz fehlender manueller Trockenreinigung.	Reinigung insgesamt gut. Schwächen bei Aussenspiegel und Seitenfenster. Geringe Reste Schmutz an Motorhaube, Windschutzscheibe und Scheinwerfer. Gute manuelle Vorwäsche mit Bürste. Trocknung: Im Heckbereich stehendes Wasser. Keine Trockenreibung am Schluss.	Bestes Reinigungsresultat bei den Portal-Anlagen. Viele Test-Partien sehr sauber gereinigt. Aussenspiegel, Seitenfenster und Nummernschild allerdings noch sehr stark verschmutzt. Auch bei der Trocknung bestes Ergebnis der Portal-Anlagen. Wenig Wasser im Heckbereich und an der Windschutzscheibe.	Manuelle Vorwäsche mit Hochdruck gut. Die meisten Partien gut gereinigt. Sehr schlecht allerdings Nummernschild und Aussenspiegel. Trocknung gut, ausser unterer Heckbereich. Keine Hülle auf Heckscheibenwischer appliziert.	Ansprechendes Ergebnis für eine Portal-Anlage. Insgesamt befriedigend. Praktisch keine Aussenspiegel und Nummernschild. Schlechte Reinigung an Seitenfenstern. Trocknung: Mängel an Heck- und Kühlerbereich. Günstiger Preis.	Reinigung knapp genügend. Im Bereich Seitenspiegel sehr schlecht, Testschmutz praktisch unberührt. Mangelhafte Reinigung auch bei hinterer Stossstange und Seitenfenstern, Motorhaube und Nummernschild. Trocknung: Im Dach- und Heckbereich noch relativ viel Restwasser	Schlechtestes Resultat bei den Waschstrassen. Praktisch keine Reinigung im vorderen Dachbereich. Reinigung Dachmitte mangelhaft. Aussenspiegel, Seitenfenster und Nummernschild stark verschmutzt. Trocknung nur befriedigend bis gut, weil viel stehendes Wasser im Heckbereich. Keine manuelle Trockenreinigung.	Reinigung knapp nicht genügend. Praktisch keine oder sehr schlechte Reinigung in den Bereichen Aussenspiegel und Seitenfenster. Rückstände Testschmutz auf Motorhaube und Dach, Windschutzscheibe und Nummernschild. Heckpartie soweit in Ordnung. Trocknung: Wassertropfen Heckbereich und Windschutzscheibe.	Reinigung insgesamt unbefriedigend. Seitenspiegel, Seitenfenster und Nummernschild praktisch keine Reinigung. Schwach gereinigt im Bereich Motorhaube, Windschutzscheibe und Stossfänger hinten. Trocknung: Insgesamt schlechteste Trocknung im Test. Heckbereich Dach vorne und Seitenfenster noch deutliche Wasserrückstände. Feiner Kunststoffabrieb: leichte Striemen von den Kunststoffbürsten (Kann wegpoliert werden). Günstiger Preis.	Schlechteste Reinigung im Test. Praktisch keine Reinigung an Seitenspiegeln, Seitenfenstern, Windschutzscheibe und Nummernschild. Schlecht bei Kofferraum, Heckpartie und Motorhaube (deutlicher Restschmutz). Trocknung: Restwasser im Heckbereich und Dach. Günstiger Preis.