

Luftbefeuchter im Test

DIENSTAG, 29. NOVEMBER 2011, 20:46 UHR, AKTUALISIERT 30.11.2011, 17:22 UHR

© Kassensturz

Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| Vergleichen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Marke | Stadler Form | Venta | Rotel | Trisa | Boneco | Primotecq | Turmix | Solis | Miostar | Satrap |
| Bezeichnung | Oskar | LW 14 | U74.51 | Humid Air | Air Washer 2055 | Humirapido | AX 200 | Ultrasonic | Aloha | Livingair |
| System | Verdunster | Luftwäscher, Verdunster | Verdampfer | Verdampfer | Luftwäscher, Verdunster | Verdampfer | Verdampfer | Ultraschallvernebler | Ultraschallvernebler | Heissverdampfer / Flachelektrodenverda |
| Eingekauft | Globus | Eltop | Direktbezug | Direktbezug | Fust | Fust | Direktbezug | Solis Shop | Migros | Coop |
| Ebenfalls erhältlich | Media Markt, Eltop | Fachhandel, Eltop, Obi, Interdiscount | Fachhandel, Manor, Media Markt | VAC, Media Markt, Manor, Fachhandel | — | — | Media Markt, Interdiscount | Interdiscount | — | Coop Bau+Hobby, Coop City, Coop |
| Preis | 179.— | 199.— | 64.60 | 79.— | 499.90 | 39.90 | 129.— | 69.90 | 149.— | 62.90 |
| Luft befeuchten (25%) | 5,1 | 4,7 | 4 | 3,9 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 5,8 | 5,3 | 4,1 |
| Befeuchtungsleistung (35%) | 4 | 4,3 | 5,2 | 5 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 5,8 | 5,1 | 6 |
| Abschaltfunktion (25%) | 6 | 4,4 | 1 | 1 | 4,4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Stromverbrauch (20%) | 6 | 6 | 4,6 | 4,9 | 5,9 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 4,7 | 4,1 |
| Zeit, bis voller Wassertank leer (5%) | 6 | 5,6 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | 4,2 | 5,2 | 4,7 | 5 | 4,2 |
| Regelbare Befeuchtungsleistung (5%) | 6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4 | 6 | 6 | 5,2 |
| Wasserstandsanzeige / Kontrollleuchte (5%) | 4,6 | 3,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
| Timer vorhanden (5%) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6 | 3,9 | 3,9 |
| Sicherheit (10%) | 5,8 | 5,1 | 5 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 1 |
| Verkeimung (50%) | 4,9 | 4,8 | 5 | 5 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 2,5 | 2,4 | 4,9 |
| Handhabung (15%) | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,6 |
| Gesamtnote | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 2 ** |
| Gesamurteil | gut | gut | genügend | genügend | genügend | genügend | genügend | ungenügend | ungenügend | schlecht |

Skala: 5,5 bis 6 sehr gut / 4,8 bis 5,4 gut / 4,0 bis 4,7 genügend / 2,5 bis 3,9 ungenügend / weniger als 2,5 schlecht

** abgewertet wegen sicherheitstechnischem Mangel